


Calibrazione dell'Activboard



- 01. Computer** - Fare clic sull'icona di "Activmanager" nella barra dei menu.
- 02.** Selezionare "Calibra".
- 03.** Seguire le istruzioni visualizzate.
- 04. Activboard** - Passare la penna sopra la fiamma nell'angolo in alto a sinistra della lavagna, senza premere.
- 05.** Seguire le istruzioni visualizzate.

